

KURZANLEITUNG

SKC SamplePro FlexFilm Probenahmebeutel

Die Regeln für den Umgang mit SKC SamplePro FlexFilm Probenahmebeuteln: Füllen, Öffnen und Schließen des Polypropylen-Anschlusses, Lagerung und einmalige Verwendung.

AMTC-QG-0019

Zuerst lesen



Die vollständigen Sicherheitsinformationen zum Füllen von Probenahmebeuteln stehen in den Kapiteln Sicherheit der Gebrauchsanweisung für Beutel mit Polypropylen-Anschluss (AMTC-IN-0040) und der Betriebsanleitung der Vac-U-Chamber (AMTC-MN-0046); lesen Sie diese Kapitel und die Regeln für den Umgang weiter unten, bevor Sie einen Beutel füllen. Werden sie nicht beachtet, kann der Beutel platzen oder beschädigt werden, und die Probe ist dann verloren. Beide Dokumente können Sie von den Produktseiten unter analyt-mtc.com herunterladen.

SKC SamplePro FlexFilm Probenahmebeutel nehmen jeweils eine Probe Luft oder Gas auf. Diese Kurzanleitung fasst die vier Regeln für den Umgang mit den Beuteln zusammen: wie weit Sie sie füllen, wie Sie den Polypropylen-Anschluss öffnen und schließen, wie Sie sie lagern und wie oft Sie sie verwenden. Die Gebrauchsanweisung ersetzt sie nicht.

Bewahren Sie diese Kurzanleitung während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf. Die aktuelle Revision finden Sie auf der Produktseite unter analyt-mtc.com.

So sind Informationen gekennzeichnet

HINWEIS

Handlungsweisen, die nicht zu Personenschäden führen, aber Produkt, Prozess oder Probe schädigen können.

Regeln für den Umgang

HINWEIS

Ein überfüllter Beutel ist prall aufgeblasen und steht unter Druck. Er kann platzen, und die Probe ist dann verloren. Überfüllen Sie keinen Beutel.

HINWEIS

Ein wiederverwendeter Beutel kann Rückstände der vorherigen Probe enthalten; das Ergebnis ist dann ungültig. Die Beutel sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie keinen Beutel wieder.

Dokumentinformationen

Titel	SKC SamplePro FlexFilm Probenahmebeutel — Kurzanleitung
Dokumentnummer	AMTC-QG-0019
Revision	Rev. 1 — Oktober 2026
Gilt für	SKC SamplePro FlexFilm Probenahmebeutel mit Polypropylen-Anschluss
Sprache	Deutsch
Hersteller	SKC Inc.
Weitere Dokumente	SKC Vac-U-Chamber — Betriebsanleitung (AMTC-MN-0046); SKC-Probenahmebeutel mit Polypropylen-Anschluss — Gebrauchsanweisung (AMTC-IN-0040); SKC Luftprobenbeutel — Gebrauchsanweisung (AMTC-IN-0041); SKC Probenbeutel — Referenzhandbuch (AMTC-RF-0007)

Änderungsstand

Rev.	Datum	Änderung
1	Oktober 2026	Erstausgabe.

SKC, SamplePro und FlexFilm sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der Angaben in dieser Kurzanleitung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. © 2026 ANALYT-MTC Messtechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

1 **Erste Schritte** 5

Beutel füllen 5

Polypropylen-Anschluss öffnen und schließen 5

Beutel lagern 5

Jeden Beutel nur einmal verwenden 5

2 **Weitere Informationen** 6

Weitere Dokumente 6

KAPITEL 1

Erste Schritte

Beutel füllen

HINWEIS

Ein überfüllter Beutel ist prall aufgeblasen und steht unter Druck. Er kann platzen, und die Probe ist dann verloren. Überfüllen Sie keinen Beutel.

Die Gebrauchsanweisung (AMTC-IN-0040) zeigt einen richtig gefüllten und einen überfüllten Beutel und beschreibt das vollständige Füllen.

Polypropylen-Anschluss öffnen und schließen

1. Halten Sie den seitlichen Stutzen des Anschlusses fest.
2. Drehen Sie den gesamten oberen Teil des Anschlusses eine volle Umdrehung, um ihn zu öffnen oder zu schließen (Abbildung 1-1 (S. 5)).



Abbildung 1-1. Seitlichen Stutzen festhalten, den ganzen oberen Teil drehen.

Beutel lagern

Lagern Sie die Beutel flach (Abbildung 1-2 (S. 5)). Rollen oder knicken Sie die Beutel bei der Lagerung nicht.



Abbildung 1-2. Flach gelagerte Beutel.

Jeden Beutel nur einmal verwenden

HINWEIS

Ein wiederverwendeter Beutel kann Rückstände der vorherigen Probe enthalten; das Ergebnis ist dann ungültig. Die Beutel sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie keinen Beutel wieder.

KAPITEL 2

Weitere Informationen

Diese Kurzanleitung enthält nur die Regeln für den Umgang. Die folgenden Dokumente gehen weiter; Sie können sie von der Produktseite unter analyt-mtc.com herunterladen oder bei Analyt-MTC anfragen.

Weitere Dokumente

Dokument	Nummer	Inhalt
SKC-Probenahmebeutel mit Polypropylen-Anschluss — Gebrauchsanweisung	AMTC-IN-0040	Die Sicherheitsinformationen, das Füllen eines Beutels mit einer Pumpe oder in einer Vac-U-Chamber, wie weit er gefüllt wird, die Entnahme der Probe, Schläuche und Bestellung.
SKC Vac-U-Chamber — Betriebsanleitung	AMTC-MN-0046	Das Füllen von Probenahmebeuteln in der Vac-U-Chamber, mit den Sicherheitsinformationen zum Füllen und Entleeren von Beuteln.
SKC Luftprobenbeutel — Gebrauchsanweisung	AMTC-IN-0041	Der Aufbau des Probenahmesystems mit Beutel.
SKC Probenbeutel — Referenzhandbuch	AMTC-RF-0007	Die Beutelfolien, Anschlüsse und Größen.

Kontakt und Support

ANALYT-MTC Messtechnik GmbH

Deutsche Zentrale

Klosterrunsstraße 18, 79379 Müllheim
Deutschland

+49 7631 5545

info@analyt-mtc.de

Französische Filiale

175 Avenue d'Alsace, 68000 Colmar
Frankreich

+33 3 89 41 47 78

info@analyt-mtc.fr

www.analyt-mtc.com

ANALYT-MTC Messtechnik GmbH

Vertrieb, Service und Kalibrierung

Deutsche Zentrale
Klosterrunsstraße 18, 79379 Müllheim
Deutschland
+49 7631 5545
info@analyt-mtc.de

Französische Filiale
175 Avenue d'Alsace, 68000 Colmar
Frankreich
+33 3 89 41 47 78
info@analyt-mtc.fr

www.analyt-mtc.com

AMTC-QG-0019 · Rev. 1 · 2026-10

© 2026 ANALYT-MTC Messtechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.